

## Åtgångstabell

Fraktion	Rekommenderad lagertjocklek*	25 kg	250 kg	1000kg
6-12 mm	25 mm	0,6 m <sup>2</sup>	6-7 m <sup>2</sup>	24-26 m <sup>2</sup>
8-16 mm	30 mm	0,5 m <sup>2</sup>	5-6 m <sup>2</sup>	22-24 m <sup>2</sup>
16-30 mm	50 mm	-	3-5 m <sup>2</sup>	13-15 m <sup>2</sup>
30-60 mm	70 mm	-	2-3 m <sup>2</sup>	9-11 m <sup>2</sup>
60-100 mm	12 mm	-	1,5-2 m <sup>2</sup>	6-8 m <sup>2</sup>
100-300 mm	-	-	1 m <sup>2</sup>	4-5 m <sup>2</sup>

\*För gångtor öka rekommenderad lagertjocklek ett steg i tabellen.

## Läggning

Schakta bort den del av materialet som skall ersättas med dekormaterial. Rulla ut fiberduken och fyll med dekormaterial. Det är viktigt att inte fiberduken kommer i kontakt med solen då uv-strålningen snabbt förstör duken.

För gångtor schakta bort allt tjälskjutande material (20-30 cm) och lägg ut fiberduken. Fyll på med bärlager ex. 0-18 mm och komprimera med vattning och vibrering. Avsluta med en fiberduk och lägg ut ytmaterial. För gångtor öka rekommenderadtjocklek ett steg i tabellen

## Tvättning

Materialet kan vid leverans innehålla stoftpartiklar på ytan. Dessa är lätta att tvätta bort efter läggning med trädgårdsslangen.



# S:T ERIKS

[www.steriks.se](http://www.steriks.se)